

Акт

обследования технического состояния объектов

« 26 » сентября 2019 года

п. Ягодное

На основании распоряжение администрации Ягоднинского городского округа от 27.06.2019 года № 212-р «О создании комиссии по обследованию технического состояния объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и объектов по передаче и распределении электрической энергии» комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Макаров Сергей Викторович - первый заместитель главы Ягоднинского городского округа;

Члены комиссии:

Толкачева Татьяна Лукинична - руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Ягоднинского городского округа;

Бигунова Татьяна Владимировна - руководитель Комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа;

Мурашев Максим Николаевич - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Ягоднинского городского округа;

Майструк Александр Валентинович - и.о. руководителя Управления ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа;

Мицай Сергей Михайлович - главный специалист отдела ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа;

Макаров Николай Александрович - главный инженер филиала ООО «Теплоэнергия «Ягоднинский» (по согласованию);

Щербак Сергей Владимирович - начальник центральной котельной филиала ООО «Теплоэнергия «Ягоднинский» (по согласованию);

Липчанский Игорь Николаевич - начальник водо- канализационного хозяйства филиала ООО «Теплоэнергия «Ягоднинский» (по согласованию);

произвела обследование и инвентаризацию объектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» по результатам обследования составила настоящий акт с 27.07.2019 года по 26.09.2019 года.

Состав и описание объектов теплоснабжения п. Ягодное

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Балансовая стоимость (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)	Общая площадь (кв.м.), протяженность (м)	Описание
1	галерея углеподачи	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Транспортная	50 402,91	50 402,91	93,90	Произведен капитальный ремонт в 2017 году. Состояние удовлетворительное
2	галерея углеподачи	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Транспортная	42 673,39	42 673,39	79,50	Произведен капитальный ремонт в 2017 году. Состояние удовлетворительное
3	здание гаража	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Транспортная	30112,92	30112,92	56,10	Состояние удовлетворительное. Требуется ремонт кровли
4	здание дробильного устройства	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Транспортная	45 303,57	45 303,57	84,40	Состояние удовлетворительное.
5	здание котельной	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Транспортная	1 055 562,48	1 055 562,48	1 966,50	Деформация кладки наружных стен. Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное.
6	здание станции аварийного золоудаления	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Транспортная	14 814,91	14 814,91	27,60	Состояние удовлетворительное.
7	здание станции оборотного водоснабжения	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Транспортная	18 035,54	18 035,54	33,60	Состояние удовлетворительное.
8	подстанция	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Транспортная	13 204,59	13 204,59	24,60	Состояние удовлетворительное.
9	подстанция	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Транспортная	78 583,45	78 583,45	146,40	Состояние удовлетворительное.

Шлаковые ямы:

- мокрая- требуется замена металлической обшивки в связи с физическим износом, коррозией металла

- сухая- осыпка грунта (расползание в ширину) требуется металлическая обшивка.

Наименование объекта	Адрес объекта	Протяженность (м)	Балансовая стоимость (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)
10. Тепловые сети	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	19253,00	238020,38	238020,38

Характеристика тепловых сетей согласно технического паспорта

Расположение участка в сети водоснабжения	Имя объекта /Индекс	Протяженность трассы, м	диаметр труб, мм	количество труб	Описание технического состояния	Дата капитального ремонта
1	2	3	5	6	7	
Участок 1	(.)7		159		Разрушены лотки и плиты перекрытия коробов. Состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк240	988,00		2		
Участок 2	тк240		150		Состояние удовлетворительное трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк10	442,00		2		
Участок 3	(.)10		50		Состояние удовлетворительное трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)11	21,00		2		
Участок 4	тк238		50		Состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)12	15,00		2		
Участок 5	тк10		350		Состояние удовлетворительное трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт в 2003 году
	тк7	249,00		2		
Участок 6	тк9		80		Состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)14	21,00		2		
Участок 7	тк9		100		Тк54-тк56 состояние удовлетворительное тк9-тк54-Состояние неудовлетворительно трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %	Тк54-тк56 - капитальный ремонт в 2012 году тк9-тк54 Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк56	95,00		2		
Участок 8	тк7		80		Состояние неудовлетворительно трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)15	21,00		2		
Участок 9	(.)16				Состояние неудовлетворительно трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)17	23,00	80	2		
Участок 10	тк7				состояние удовлетворительное (пну изоляция)	Капитальный ремонт в 2008 году
	тк236	181,00	300	2		
Участок 11	тк7				состояние удовлетворительное трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт в 2003 году
	тк6	92,00	400	2		
Участок 12	(.)55		250		Состояние неудовлетворительно трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт в 2001 году
	(.) 53	98,00		2		
Участок 13	тк2а		400		Состояние неудовлетворительно трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк2б	38,00		2		
Участок 14	тк2б		100		Состояние неудовлетворительно трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк2в	38,00		2		
Участок 15	(.)51				От (.) 51 до пересечения трубы тк2б-тк2в состояние удовлетворительное (ремонт 2012 год) От (.) 52 до пересечения трубы тк2б-тк2в состояние неудовлетворительное	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет от (.) 52 до пересечения трубы тк 2б-тк 2в
	(.)52	29,00	80	2		
Участок 16	(.)49				Состояние неудовлетворительно трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк2в	3,00	50	2		

Участок 17	тк2а				Состояние неудовлетворительно трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)54	16,00	50	2		
Участок 18	тк2б				От (.) 50 до пересечения трубы тк2б-тк2а состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт 2012 году
	(.)50	13,00	80	2		
Участок 19	(.)57				Состояние неудовлетворительно трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)56	80,00	100	2		
Участок 20	(.)58		250		От (.) 58 до ТК 252 состояние неудовлетворительно трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 % От ТК 252 до ТК 254 состояние удовлетворительное	От (.) 58 до ТК 252 - отсутствие капитального ремонта более 30 лет. От ТК 252 до ТК 254 Капитальный ремонт 2014 году
	тк254	138,00		2		
Участок 21	тк253		50		Законсервированная линия, состояние удовлетворительное. трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)66	130,00		2		
Участок 22	(.)64		50		Состояние удовлетворительное.	Капитальный ремонт 2014 года
	(.)65	33,00		2		
Участок 23	(.)59		150		Состояние не удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Капитальный ремонт 2014-2015 года (трубы не новые)
	(.)60	293,00		2		
Участок 24	(.)61		150		Состояние удовлетворительно трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк252	265,00		2		
Участок 25	(.)62		50		Состояние удовлетворительно трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)63	25,00		2		
Участок 26	тк76		150		От тк76 до тк10 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %. От тк10 до тк11 состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	От тк76 до тк10- отсутствие капитального ремонта более 30 лет. От тк10 до тк11 капитальный ремонт 2003 году
	тк11	180,00		2		
Участок 27	тк77		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)13	17,00		2		
Участок 28	тк11		400		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт 2003 году
	тк12	91,00		2		
Участок 29	тк12		250		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	Капитальный ремонт 2000 году
	тк64	170,00		2		
Участок 30	(.)19		32		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)18	28,00		2		
Участок 31	(.)21		50		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк68	18,00		2		
Участок 32	(.)20		40		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк68	8,00		2		
Участок 33	(.)22		36		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)23	26,00		2		
Участок 34	тк64		200		От тк51 до тк60 состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %. От тк51 до (.)48 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %	От тк51 до тк60- капитальный ремонт в 2006 года с капитального ремонта более 30 лет. От тк51 до (.) 48 капитальный ремонт 2001 году
	(.)48	684,00		2		

Участок 35	тк63		25		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)24	14,00		2		
Участок 36	тк63		25		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)25	7,00		2		
Участок 37	тк62		25		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)27	31,00		2		
Участок 38	(.)28		25		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)26	33,00		2		
Участок 39	тк60		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)30	150,00		2		
Участок 40	(.)31		25		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)30	17,00		2		
Участок 41	тк59		100		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)38	88,00		2		
Участок 42	(.)39		40		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)37	23,00		2		
Участок 43	(.)36		40		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк59	9,00		2		
Участок 44	(.)32		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)33	36,00		2		
Участок 45	(.)35		40		От тк51 до(.)35 состояние удовлетворительное. От тк51 до (.)34 состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	От тк51 до(.)35 капитальный ремонт 2016-2017 год. От тк51 до (.)34 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)34	32,00		2		
Участок 46	тк48		150		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт 2004 году
	тк47	94,00		2		
Участок 47	(.)47		50		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт 2004 году
	тк48	3,00		2		
Участок 48	тк45		200		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт 2002 году
	(.)46	179,00		2		
Участок 49	(.)43		100		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт 2002 году
	тк44	17,00		2		
Участок 50	(.)42		80		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт 2002 году
	тк44	12,00		2		
Участок 51	(.)45		80		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт 2002 году
	(.)44	29,00		2		
Участок 52	тк66		150		От тк66 до тк69 состояние удовлетворительное Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	От тк66 до тк69 капитальный ремонт в 2013 году. От тк69 до тк75 капитальный ремонт в 1994 году
	тк75	156,00		2		
Участок 53	(.)68		50		Состояние не удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)67	11,00		2		
Участок 54	тк71		50		Состояние не удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)69	10,00		2		
Участок 55	(.)71		50		Состояние не удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)72	12,00		2		

Участок 56	тк75		50		Состояние не удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)75	23,00		2		
Участок 57	(.)74		50		Состояние не удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)73	9,00		2		
Участок 58	тк73		80		Состояние не удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)70	105,00		2		
Участок 59	тк72		185		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт 2001 году
	70/1	112,00		2		
Участок 60	тк70		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)76	40,00		2		
Участок 61	тк70/1		150		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)77	98,00		2		
Участок 62	тк70/2		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)78	6,00		2		
Участок 63	Тк70/1		100		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	Тк70/4	161,00		2		
Участок 64	(.)79		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)80	26,00		2		
Участок 65	тк236		300		состояние удовлетворительное (пну изоляция)	Капитальный ремонт в 2008 году
	тк221	600,00		2		
Участок 66	(.)83		300		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)85	40,00		2		
Участок 67	(.)85				Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)88	325,00		2		
Участок 68	(.)87				Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)86	51,00		2		
Участок 69	тк226		200		От тк210 до тк209 состояние удовлетворительное. От тк226 до тк209 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . лотки от 226 до тк 36 в неудовлетворительном состоянии.	От тк210 до тк209 состояние капитальный ремонт в 2011 году. От тк226 до тк209 отсутствие капитального ремонта с 1985 года.
	тк210	414,00		2		
Участок 70	тк230		100		Линия от поворота до тк233 законсервирована	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк233	203,00		2		
Участок 71	тк230		125		От тк230 до тк226 состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %. От тк226 до тк227 состояние удовлетворительное	От тк230 до тк226 отсутствие капитального ремонта более 30 лет. От тк226 до тк227 капитальный ремонт в 2019 году
	тк227	144,00		2		
Участок 72	тк229		175		состояние удовлетворительное	капитальный

	тк228	37,00		2		ремонт в 2019 году
Участок 73	(.)93		80		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2014-2015 году
	тк228	53,00		2		
Участок 74	(.)94		80		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк229	7,00		2		
Участок 75	(.)91		80		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)92	42,00		2		
Участок 76	тк221		100		состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2012-2013 году
	(.)90	43,00		2		
Участок 77	тк36		200		От тк36 до тк 35 состояние неудовлетворительно. От тк35до (.) 118 состояние удовлетворительное. Лотки в неудовлетворительном состоянии требуют капитального ремонта	От тк36 до тк35 отсутствие капитального ремонта с 1985 года. От тк35до (.) 118 капитальный ремонт в 2012 году
	(.)118	697,00		2		
Участок 78	тк35		150		состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2009 году
	тк213	121,00		2		
Участок 79	(.)101		150		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)98	92,00		2		
Участок 80	(.)102		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)103	19,00		2		
Участок 81	(.)100		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк215	6,00		2		
Участок 82	(.)99		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк214	6,00		2		
Участок 83	тк 212		80		состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2010 году
	(.)97	17,00		2		
Участок 84	(.)104		80		состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2010 году
	(.)105	15,00		2		
Участок 85	(.)106		80		состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2010 году
	тк36	20,00		2		
Участок 86	тк217		100		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк215	126,00		2		
Участок 87	тк217		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)107	52,00		2		
Участок 88	(.)108		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк216	116,00		2		
Участок 89	тк216		70		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)109	66,00		2		
Участок 90	(.)110		70		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)111	22,00		2		
Участок 91	(.)112		70		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)113	60,00		2		
Участок 92	(.)117		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)116	59,00		2		

Участок 93	(.)120		80		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2012 году
	(.)119	36,00		2		
Участок 94	(.)123		70		От (.)123 до тк210 состояние удовлетворительное. От тк210 до (.)122 состояние удовлетворительное трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	От (.)123 до тк210 капитальный ремонт в 2011. От тк210 до (.)122 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)122	97,00		2		
Участок 95	тк209		80		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2008 году
	(.)121	104,00		2		
Участок 96	тк34		250		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк176	749,00		2		
Участок 97	тк180		150		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)147	15,00		2		
Участок 98	тк32		200		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2008 году
	(.)124	59,00		2		
Участок 99	тк38		80		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2006 году
	(.)127	52,00		2		
Участок 100	(.)125		80		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2006 году
	(.)126	29,00		2		
Участок 101	тк30		150		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк202	45,00		2		
Участок 102	(.)128		70		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк202	12,00		2		
Участок 103	тк202		70		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)131	148,00		2		
Участок 104	(.)130		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)129	32,00		2		
Участок 105	тк29		150		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2006 году
	тк29a	172,00		2		
Участок 106	(.)138		80		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2010 году
	(.)137	42,00		2		
Участок 107	(.)135		80		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2010 году
	(.)136	6,00		2		
Участок 108	тк29a		50		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2006 году
	(.)139	42,00		2		
Участок 109	(.)134		100		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)132	47,00		2		
Участок 110	(.)133		100		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2007 году
	тк28	9,00		2		
Участок 111	тк172		40		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)140	89,00		2		
Участок 112	(.)142		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк174	15,00		2		
Участок 113	(.)143		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк175	9,00		2		
Участок 114	(.)144		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)145	17,00		2		
Участок 115	тк181		150		От тк181 до тк177 состояние удовлетворительное. От тк177 до тк187 состояние	От тк181 до тк177 капитальный ремонт 2019 году.
	тк191	477,00		2		

					удовлетворительное. От тк187 до тк189 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %. От тк189 до тк191 состояние удовлетворительное.	От тк177 до тк187 капитальный ремонт 2002 году. От тк187 до тк189 отсутствие капитального ремонта более 30 лет. От тк189 до тк191 капитальный ремонт в 2019 году
Участок 116	(.)148		50		От (.) 149 до тк181 состояние удовлетворительное. От (.) 148 до тк181 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	От (.) 149 до тк181 капитальный ремонт в 2019 году. От (.) 148 до тк181 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)149	28,00		2		
Участок 117	тк179		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)146	47,00		2		
Участок 118	тк188		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)150	38,00		2		
Участок 119	(.)151		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)152	54,00		2		
Участок 120	тк189		100		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк193	138,00		2		
Участок 121	(.)193		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)153	36,00		2		
Участок 122	тк193		150		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)156	156,00		2		
Участок 123	(.)154		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк193	58,00		2		
Участок 124	(.)157		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)156	11,00		2		
Участок 125	(.)158		80		Линия законсервированная	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)155	307,00		2		
Участок 126	тк170		100		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк26	171,00		2		
Участок 127	(.)172		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)173	18,00		2		
Участок 128	тк26		250		От тк26 до тк25 состояние удовлетворительное. От тк25 до тк(.)141 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	От тк26 до тк25 капитальный ремонт 2008 году. От тк25 до (.)141 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)141	63,00		2		
Участок 129	(.)141		300		От тк25 до тк23 состояние удовлетворительное. От тк23 до тк20 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	От тк25 до тк23 капитальный ремонт 2012 году. От тк23 до тк20 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк20	253,00		2		
Участок 130	тк24		200		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2013 году
	(.)160	150,00		2		
Участок 131	(.)141		80		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)159	18,00		2		

						лет.
Участок 132	тк23		100		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)161	17,00		2		
Участок 133	тк22		100		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)162	17,00		2		
Участок 134	тк20		100		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк145	25,00		2		
Участок 135	тк145		38		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)163	11,00		2		
Участок 136	тк20		200		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк87	151,00		2		
Участок 137	тк87		70		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)164	28,00		2		
Участок 138	тк18		300		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)169	515,00		2		
Участок 139	(.)169		100		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)167	105,00		2		
Участок 140	(.)168		50		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)166	125,00		2		
Участок 141	(.)169		300		От (.)169 до (.) 171 линия законсервирована. От (.)171 до тк170а состояние удовлетворительное	От (.)169 до (.) 171 отсутствие капитального ремонта более 30 лет. От (.)171 до тк170а
	тк170а	529,00		2		
Участок 142	(.)171		80		состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2014 году
	(.)170	37,00		2		
Участок 143	тк18		150		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк14	204,00		2		
Участок 144	тк14		350		От тк14 до (.) 181 состояние удовлетворительное. От (.)181 до (.)183 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	От тк14 до (.) 181 капитальный ремонт в 2011 году. От (.)181 до (.)183 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)183	281,00		2		
Участок 145	(.)174		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)184	51,00		2		
Участок 146	(.)181		50		состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2011 году
	(.)182	16,00		2		
Участок 147	(.)179		50		состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2011 году
	(.)180	11,00		2		
Участок 148	(.)177		50		состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2011 году
	(.)178	6,00		2		
Участок 149	тк18		70		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк86	102,00		2		
Участок 150	(.)193		70		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк18	30,00		2		
Участок 151	тк89		150		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)175	361,00		2		

Участок 152	(.)175		185		Законсервированный участок (не используется)	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)176	56,00		2		
Участок 153	(.)187		150		Законсервированный участок (не используется)	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)186	251,00		2		
Участок 154	(.)179		150		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)180	197,00		2		
Участок 155	(.)184		150		Состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Капитальный ремонт в 1999 году
	(.)185	115,00		2		
Участок 156	тк92		150		Состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Капитальный ремонт в 1999 году
	тк93	39,00		2		
Участок 157	(.)178		80		Законсервированный участок (не используется)	
	(.)177	48,00		2		
Участок 158	(.)188		150		Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1999 году
	тк120	597,00		2		
Участок 159	(.)198		70		Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1999 году
	(.)200	107,00		2		
Участок 160	(.)199		70		Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1999 году
	(.)201	6,00		2		
Участок 161	(.)202		70		Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	тк121	111,00		2		
Участок 162	(.)204		70		Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)203	23,00		2		
Участок 163	(.)206		70		Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)205	32,00		2		
Участок 164	тк106		32		Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)208	184,00		2		
Участок 165	(.)215		50		Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)207	257,00		2		
Участок 166	(.)197		32		Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)211	124,00		2		
Участок 167	(.)210		32		Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)209	19,00		2		

Наименование объекта	Адрес объекта	Протяженность (м)	Балансовая стоимость (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)
11. Водораспределительные сети поселка (ГВС)	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	16301,00	0,01	0,01

Расположение участка в сети водоснабжения	Имя объекта /Индекс	Протяженность трассы, м	диаметр труб, мм	Количество труб	Описание технического состояния	Дата капитального ремонта
1	2	3	5	6		
Участок 1	тк7		200		состояние удовлетворительное (пшу изоляция)	Капитальный ремонт в 2008 году
	тк236	199,00		2		
Участок 2	тк236		150		Трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк10	222,00		2		
Участок 3	тк10		350		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт 2003 году
	тк11	68,00		2		
Участок 4	тк10		320		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2019 году
	тк9	100,00		2		
Участок 5	тк9		300		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2019 году
	тк6	262,00		2		
Участок 6	тк9		80		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2012 году
	тк56	109,00		2		
Участок 7	тк9		32		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)14	38,00		2		
Участок 8	тк252		100		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2014 году
	тк254	119,00		2		
Участок 9	(.)65		50		Состояние удовлетворительное.	Капитальный ремонт 2014 года
	(.)64	45,00		2		
Участок 10	тк253		50		Линия законсервирована. Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)66	142,00		2		
Участок 11	тк252		100		Состояние не удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)58	42,00		2		
Участок 12	(.)59		80		Состояние не удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Капитальный ремонт 2014-2015 года (трубы не новые)
	(.)60	305,00		2		
Участок 13	тк252		80		Состояние не удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Капитальный ремонт 2014-2015 года (трубы не новые)
	(.)61	268,00		2		
Участок 14	тк26		320		Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк2в	87,00		2		
Участок 15	тк11		380		От тк11 до тк12 состояние удовлетворительное. От тк12 до тк68 состояние не удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	От тк11 до тк12 капитальный ремонт в 2003 году. От тк12 до тк68 капитальный ремонт 2000 году
	тк68	172,00		2		
Участок 16	(.)18		25		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)19	40,00		2		
Участок 17	(.)20		32		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)21	38,00		2		
Участок 18	тк68		159		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	капитальный ремонт 2000 году
	тк64	113,00		2		
Участок 19	(.)23		32		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	капитальный ремонт 2000 году
	(.)22	39,00		2		
Участок 20	тк64		100		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк63	44,00		2		

Участок 21	тк63		150		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк62	36,00		2		
Участок 22	тк62		280		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк60	93,00		2		
Участок 23	тк69		180		От тк69 до тк66 состояние удовлетворительное. От тк66 до тк64 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . от тк64 до тк61 состояние удовлетворительное.	От тк69 до тк66 капитальный ремонт 2013 году. От тк66 до тк64 капитальный ремонт в 1994 году. От тк64 до тк61 капитальный ремонт в 2006 году
	тк61	67,00		2		
Участок 24	тк61		25		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)37	100,00		2		
Участок 25	(.)39		25		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)37	35,00		2		
Участок 26	(.)36		25		Состояние не удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк59	21,00		2		
Участок 27	тк60		300		Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт 2006 году
	тк51	56,00		2		
Участок 28	тк51		200		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	капитальный ремонт 2001 году
	тк47	206,00		2		
Участок 29	тк44		100		От тк44 до тк45 состояние удовлетворительное. От тк45 до тк47 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . От тк47 до (.)48 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . Требуется замена плит перекрытия лотков	От тк44 до тк45 капитальный ремонт в 2019 году. От тк45 до тк47 капитальный ремонт в 2001 году. От тк47 до (.)48 капитальный ремонт в 2001 году
	(.)48	93,00		2		
Участок 30	тк49		50		Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт 2004 году
	(.)47	19,00		2		
Участок 31	тк47		200		От тк47 до (.)48 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . Требуется замена плит перекрытия лотков	капитальный ремонт в 2001 году
	(.)48	321,00		2		
Участок 32	(.)25		20		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)24	33,00		2		
Участок 33	тк62		20		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)26	25,00		2		
Участок 34	(.)27		20		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)28	63,00		2		
Участок 35	(.)33		25		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)32	48,00		2		
Участок 36	(.)35		25		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)34	44,00		2		
Участок 37	тк45		150		От тк6 до тк45 состояние удовлетворительное	От тк6 до тк43 капитальный ремонт 2018 году. От тк43 до тк45 капитальный ремонт в 2019 году.
	(.)46	191,00		2		
Участок 38	(.)43		50		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт 2002 году
	тк44	29,00		2		

Участок 39	тк44		70		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт 2002 году
	(.)42	24,00		2		
Участок 40	(.)44		50		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт 2002 году
	(.)45	41,00		2		
Участок 41	тк66		100		От тк66 до тк69 состояние удовлетворительное. От тк69 до тк72 неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %. От тк72 до тк75 состояние удовлетворительное.	От тк66 до тк69 капитальный ремонт 2013 году. От тк69 до тк72 капитальный ремонт в 1994 году. От тк72 до тк75 капитальный ремонт в 2009 году
	тк75	168,00		2		
Участок 42	тк72		89		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	Тк70/2	164,00		2		
Участок 43	тк70		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)76	52,00		2		
Участок 44	Тк70/1		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	Тк70/4	173,00		2		
Участок 45	(.)79		32		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)80	38,00		2		
Участок 46	70/2		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)77	69,00		2		
Участок 47	тк73		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)70	117,00		2		
Участок 48	тк236		100		состояние удовлетворительное (ппу изоляция)	Капитальный ремонт в 2008 году
	тк221	619,00		2		
Участок 49	тк226	12,00	159		От тк226 до тк35 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %. От тк35 до тк34 состояние удовлетворительное	От тк226 до тк35 отсутствие капитального ремонта более 30 лет . От тк35 до тк34 капитальный ремонт в 2013 году
	тк34	279,00		2		
Участок 50	тк222		159		состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2012-2013 году
	тк221	50,00		2		
Участок 51	тк226		250		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт 2002 году
	тк227	87,00		2		
Участок 52	(.)94		70		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2014-2015 году
	(.)93	108,00		2		
Участок 53	(.)95		70		Линия от поворота до (.)95 законсервирована. От поворота до тк226 состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк226	290,00		2		
Участок 54	тк233		70		Линия законсервирована	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)96	16,00		2		
Участок 55	тк34		150		От тк34 до тк209 состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %, от тк209 до тк210 состояние удовлетворительное	От тк34 до тк209 отсутствие капитального ремонта более 30 лет. от тк209 до тк210 капитальный ремонт в 2009 году
	тк210	160,00		2		
Участок 56	(.)122		70		От тк211 до тк210 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %. От тк210 до (.)122 состояние удовлетворительное	От тк211 до тк210 отсутствие капитального ремонта более 30 лет. От тк210 до (.)122 капитальный ремонт в 2011 году
	тк211	103,00		2		
Участок 57	тк211		40		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)123	18,00		2		

Участок 58	тк209		70		изоляция -15 %.	капитальный ремонт в 2009 году
	(.)121	116,00		2	состояние удовлетворительное	
Участок 59	тк36		180		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %. Требуется замена лотков	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк35	53,00		2		
Участок 61	тк35		100		состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2010 году
	тк215	189,00		2		
Участок 62	тк34		150		состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2012 году
	тк28	291,00		2		
Участок 63	тк32		200		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2008 году
	(.)124	71,00		2		
Участок 64	тк38		50		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2006 году
	(.)127	64,00		2		
Участок 65	(.)125		32		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2006 году
	(.)126	41,00		2		
Участок 66	тк30		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)130	167,00		2		
Участок 67	(.)131		100		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)129	84,00		2		
Участок 68	тк29		159		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2013 году
	тк26	156,00		2		
Участок 69	тк26		200		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк179	364,00		2		
Участок 70	тк179		100		Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт 2019 году
	тк181	65,00		2		
Участок 71	тк180		32		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)147	26,00		2		
Участок 72	(.)148		32		От (.) 149 до тк181 состояние удовлетворительное. От (.) 148 до тк181 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	От (.) 149 до тк181 капитальный ремонт в 2019 году. От (.) 148 до тк181 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)149	40,00		2		
Участок 73	тк179		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)146	59,00		2		
Участок 74	тк179		125		От тк179 до тк183 состояние удовлетворительное. От тк183 до тк184 состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	От тк179 до тк183 капитальный ремонт 2019 году. От тк183 до тк184 капитальный ремонт 2002 году
	тк184	108,00		2		
Участок 75	тк184		80		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт в 2002 году
	тк187	107,00		2		
Участок 76	тк187		70		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк190	202,00		2		
Участок 77	тк190		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк192	108,00		2		
Участок 78	тк188		70		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)150	50,00		2		
Участок 79	тк189		58		Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт 2019 году
	тк191	97,00		2		
Участок 80	(.)151		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)152	66,00		2		
Участок 81	(.)140		32		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк172	101,00		2		

					изоляция -15 %.	
Участок 82	тк170		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк170а	65,00		2		
Участок 83	тк170а		70		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк26	1501,00		2		
Участок 84	тк26		250		Состояние удовлетворительное	От тк26 до тк25 капитальный ремонт в 2008 году. От тк25 до тк24 капитальный ремонт в 2012 году
	тк24	123,00		2		
Участок 85	тк24		200		От тк24 до тк23 состояние удовлетворительное. От тк23 до тк19а состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	От тк24 до тк23 капитальный ремонт в 2012 году. От тк23 до тк19а отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк19а	353,00		2		
Участок 86	тк24		150		Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2012 году
	(.)160	162,00		2		
Участок 87	тк23		50		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)161	29,00		2		
Участок 88	тк22		50		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)162	23,00		2		
Участок 89	тк20		50		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)163	48,00		2		
Участок 90	тк19а		100		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)164	77,00		2		
Участок 91	(.)171		70		Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2003 году
	(.)173	30,00		2		
Участок 92	тк71		100		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)69	21,00		2		
Участок 93	(.)169		50		Линия законсервирована	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)167	117,00		2		
Участок 95	тк18		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк86	115,00		2		
Участок 96	тк18		40		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)193	42,00		2		
Участок 97	тк18		250		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк13	263,00		2		
Участок 98	тк13		200		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)183	293,00		2		
Участок 99	(.)179		29		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)180	22,00		2		
Участок 100	(.)181		29		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)182	37,00		2		
Участок 101	(.)184		29		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)174	63,00		2		
Участок 102	тк89		100		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)185	434,00		2		
Участок 103	(.)188		150		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	Капитальный ремонт в 1999 году
	тк108	608,00		2		

Участок 104	(.)191		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . разрушение лотков	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)192	32,00		2		
Участок 105	(.)194		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . разрушение лотков	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)195	99,00		2		
Участок 106	тк108		40		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . разрушение лотков	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)196	85,00		2		
Участок 107	тк93		80		От тк93до тк94 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . разрушение лотков. От тк94 до(.)176 линия законсервирована	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)176	124,00		2		
Участок 108	(.)12		80		(.)12 до тк10 состояние удовлетворительное. От тк10 до (.)13 состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	(.)12 до тк10 капитальный ремонт в 2009 году. От тк10 до (.)13 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)13	72,00		2		
Участок 109	(.)108		40		Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2012 году
	тк216	127,00		2		
Участок 110	тк216		100		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . разрушение лотков	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)118	230,00		2		
Участок 111	(.)116		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . разрушение лотков	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)117	71,00		2		
Участок 112	(.)119		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . разрушение лотков	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)120	48,00		2		
Участок 113	(.)110		40		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . разрушение лотков	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)111	34,00		2		
Участок 114	(.)186		100		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . разрушение лотков	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)187	263,00		2		
Участок 115	тк238		25		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % .	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)12	27,00		2		
Участок 116	(.)10		25		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % .	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)11	34,00		2		
Участок 117	тк24		150		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2013 году
	(.)160	212,00		2		
Участок 118	тк93		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % .	отсутствие капитального ремонта с 1999 года
	(.)177	155,00		2		
Участок 119	(.)83		50		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)84	51,00		2		
Участок 120	(.)86		32		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % .	отсутствие капитального ремонта с 1999 года
	(.)87	62,00		2		
Участок 121	тк29		150		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2006 году
	тк29а	184,00		2		
Участок 122	(.)137		50		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2010 году
	(.)138	54,00		2		
Участок 123	тк29а		50		Состояние	Капитальный ремонт в

	(.)139	54,00		2	удовлетворительное	2006 году
Участок 124	(.)134		50		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)132	59,00		2		
Участок 125	тк7		300		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2019 году
	(.)15	33,00		2		
Участок 126	(.)16		80		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)17	36,00		2		
Участок 127	(.)56		320		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)57	92,00		2		

Наименование объекта	Адрес объекта	Протяженность (м)	Балансовая стоимость (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)
12. Водораспределительные сети поселка (ХВС)	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	18947	463923,66	463923,66

Расположение участка в сети водоснабжения	Имя объекта / Индекс	Протяженность трассы, м	Материал	диаметр труб, мм	количество труб	Описание технического состояния	Дата капитального ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8
Участок 1	(.)7		250			От (.)7 до тк240 разрушены лотки и плиты перекрытия коробов. Состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %. от тк240 до тк10 состояние неудовлетворительное трубы– коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %. От тк10 до тк12 состояние удовлетворительное. От тк12 до тк68	От (.)7 до тк240 отсутствие капитального ремонта более 30 лет . От тк240 до тк10 отсутствие капитального ремонта более 30 лет . От тк10 до тк12 капитальный ремонт в 2003 году. От тк12 до тк68 капитальный ремонт в 2000 году
	тк68	1657,00			2	От тк236 до тк10 состояние неудовлетворительное трубы– коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %. От тк10 до тк12 состояние удовлетворительное. От тк12 до тк68	От тк236 до тк10 отсутствие капитального ремонта более 30 лет . От тк10 до тк12 капитальный ремонт в 2003 году. От тк12 до тк68 капитальный ремонт в 2000 году
Участок 2	тк236		200			От тк236 до тк7 состояние удовлетворительное (ппу изоляция). От тк7 до тк6 состояние удовлетворительное. От тк6 до тк2а состояние удовлетворительное. От тк2а до тк2в состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	От тк236 до тк7 капитальный ремонт в 2008 году. От тк7 до тк6 капитальный ремонт в 2003. От тк6 до тк2а капитальный ремонт в 2010 году. От тк2а до тк2в отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк26	385,00			2		
Участок 3	(.)10		20			Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % .	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)11	28,00			2		
Участок 4	тк238		20			Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % .	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)12	22,00			2		
Участок 5	тк10		150			Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2003
	тк9	96,00			2		
Участок 6	тк9		300			Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2003
	тк7	167,00			2		
Участок 7	тк9		80			Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2012 году
	тк56	102,00			2		
Участок 8	тк9		38			Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)14	32,00			2		
Участок 9	тк7		38			Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2003
	(.)15	28,00			2		
Участок 10	(.)16		80			Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)17	30,00			2		

Участок 11	(.)56		80		2	От тк6 до тк2а состояние удовлетворительное. От тк2а до (.)56 состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	От тк6 до тк2а капитальный ремонт в 2010 году. От тк2а до (.)56 отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк6	45,00					
Участок 12	тк2а		80		2	Линия законсервирована.	
	(.)54	23,00					
Участок 13	(.)51		50		2	От (.) 51 до пересечения трубы тк26-тк2в состояние удовлетворительное (ремонт 2012 год) От (.) 52 до пересечения трубы тк26-тк2в состояние неудовлетворительное	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет от (.) 52 до пересечения трубы тк 26-тк 2в.
	(.)52	36,00					
Участок 14	тк2б		50		2	Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт 2012 году
	(.)50	20,00					
Участок 15	(.)50		50		2	От (.)50до тк2б состояние удовлетворительное. От тк2б до (.)49 состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	От (.)50до тк2б капитальный ремонт 2012 От тк2б до (.)49гду отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)49	60,00					
Участок 16	(.)56		80		2	Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)57	87,00					
Участок 17	тк254		100		2	От (.) 58 до ТК 252 состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 % От ТК 252 до ТК 254 состояние удовлетворительное	От (.) 58 до ТК 252 - отсутствие капитального ремонта более 30 лет. От ТК 252 до ТК 254 Капитальный ремонт 2014 году
	(.)58	145,00					
Участок 18	(.)60		100		2	Состояние не удовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Капитальный ремонт 2014-2015 года (трубы не новые)
	(.)59	300,00					
Участок 19	тк252		100		2	Состояние удовлетворительно трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)61	263,00					
Участок 20	тк253		100		2	Законсервированная линия, состояние удовлетворительное. трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)66	137,00					
Участок 21	(.)65		50		2	Состояние удовлетворительное.	Капитальный ремонт 2014 года
	(.)64	40,00					
Участок 22	(.)63		50		2	Состояние удовлетворительно трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	(.)62	32,00					
Участок 23	тк77		250		2	От тк76 до тк10 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	Отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк10	41,00					
Участок 24	(.)13		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк76	14,00					
Участок 25	тк68		200		2	От тк45 до тк51 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %. От тк51 до тк64 состояние удовлетворительное . От тк64до тк68 состояние неудовлетворительное, трубы -- коррозия -45 %, отсутствие изоляции -10 %.	От тк45 до тк51 капитальный ремонт в 2001 году. От тк51 до тк64 капитальный ремонт в 2006 году. От тк64до тк68 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк45	378,00					
Участок 26	тк45		150		2	От тк6 до тк45 состояние удовлетворительное	От тк6 до тк43 капитальный ремонт 2018 году. От тк43 до тк45 капитальный ремонт в 2019 году.
	(.)46	185,00					
Участок 27	тк45		198		2	Состояние удовлетворительно трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт в 2002 году
	тк46	65,00					
Участок 28	тк46		150		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . Требуется замена плит перекрытия лотков	капитальный ремонт в 2001 году
	(.)48	349,00					
Участок 29	тк47		100		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 % . Требуется замена плит перекрытия лотков	капитальный ремонт в 2001 году
	тк48	101,00					
Участок 30	тк48		50			Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт 2004 году

Участок 56	Тк70/4		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	Тк70/1	168,00					
Участок 57	(.)79		32		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)80	33,00					
Участок 58	тк236		200		2	состояние удовлетворительное (ппу изоляция)	Капитальный ремонт в 2008 году
	тк231	873,00					
Участок 59	(.)85		200		2	Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)88	332,00					
Участок 60	(.)87		200		2	Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)86	58,00					
Участок 61	(.)83		100		2	Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)84	47,00					
Участок 62	тк226		100		2	Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт 2002 году
	тк229	102,00					
Участок 63	тк227		100		2	Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	Капитальный ремонт 2002 году
	тк228	26,00					
Участок 64	(.)93		50		2	Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2014-2015 году
	тк228	60,00					
Участок 65	(.)91		50		2	Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)92	49,00					
Участок 66	тк231		100		2	Линия законсервирована	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк233	92,00					
Участок 67	(.)96		50		2	Линия законсервирована	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)95	37,00					
Участок 68	тк221		100		2	Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2012-2013 году
	(.)90	49,00					
Участок 69	тк221		200		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	капитальный ремонт в 1985
	тк224	333,00					
Участок 70	тк36		100		2	От тк36 до тк35 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %. Требуется замена лотков. От тк35 до тк216 состояние удовлетворительное. От тк216 до (.)118 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %. Разрушены лотки и плиты перекрытия коробов	От тк36 до тк35 отсутствие капитального ремонта более 30 лет. От тк35 до тк216 капитальный ремонт в 2012 году. От тк216 до (.)118 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)118	699,00					
Участок 71	тк35		100		2	Состояние удовлетворительное. Разрушены лотки и плиты перекрытия коробов	Капитальный ремонт в 2012 году.
	тк215	183,00					
Участок 72	тк212		50		2	состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2010 году
	(.)97	24,00					
Участок 73	тк213		50		2	Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)98	37,00					
Участок 74	(.)103		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)102	26,00					
Участок 75	(.)100		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)101	22,00					
Участок 76	тк215		100		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк217	133,00					
Участок 77	тк217		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)107	67,00					
Участок 78	тк216		80		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)108	123,00					
Участок 79	тк216		80		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)109	73,00					
Участок 80	(.)110		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)111	29,00					

Участок 81	тк213		50		2	состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2009 году
	тк212	67,00					
Участок 82	(.)116		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)117	66,00					
Участок 83	(.)120		50		2	Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2012 году
	(.)119	43,00					
Участок 84	тк34		100		2	От тк34 до тк209 состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %, от тк209 до тк211 состояние удовлетворительное	От тк34 до тк209 отсутствие капитального ремонта более 30 лет. от тк209 до тк211 капитальный ремонт в 2009 году
	тк211	223,00					
Участок 85	тк209		50		2	Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2008 году
	(.)121	111,00					
Участок 86	тк210		80		2	Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)122	29,00					
Участок 87	тк211		40		2	Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2011
	(.)123	13,00					
Участок 88	тк32		250		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк30	117,00					
Участок 89	тк38		100		2	Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2008 году
	(.)127	58,00					
Участок 90	(.)125		32		2	Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2008 году
	(.)126	30,00					
Участок 91	тк30		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)131	202,00					
Участок 92	(.)128		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк202	19,00					
Участок 93	(.)130		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)129	39,00					
Участок 94	тк29		150		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк26	164,00					
Участок 95	(.)134		50		2	Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)132	54,00					
Участок 96	тк28		50		2	Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)133	15,00					
Участок 97	тк29		100		2	Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2006 году
	тк29.а	178,00					
Участок 98	(.)138		50		2	Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2010 году
	(.)137	49,00					
Участок 99	(.)135		50		2	Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2010 году
	(.)136	14,00					
Участок 100	29а		50		2	Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2006 году
	(.)139	49,00					
Участок 101	тк26		200		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк177	359,00					
Участок 102	тк172		38		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)140	96,00					
Участок 103	(.)142		38		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк174	22,00					
Участок 104	(.)144		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)145	24,00					
Участок 105	тк181		150		2	От тк181 до тк177 состояние удовлетворительное. От тк177 до тк187 состояние удовлетворительное. От тк187 до тк191 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	От тк181 до тк177 капитальный ремонт в 2019 году. От тк177 до тк187 капитальный ремонт в 2002 году. От тк187 до тк191 отсутствие капитального ремонта более 30 лет
	тк191	486,00					
Участок 106	(.)148		50		2	От (.) 149 до тк181 состояние удовлетворительное. От (.) 148 до тк181 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	От (.) 149 до тк181 капитальный ремонт в 2019 году. От (.) 148 до тк181 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)149	35,00					
Участок 107	тк177		50			Состояние неудовлетворительное,	отсутствие капитального

	(.)146	54,00		2	трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	ремонта более 30 лет.
Участок 108	тк188		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)150	45,00		2		
Участок 109	(.)152		50		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)151	61,00		2		
Участок 110	тк189		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк192	98,00		2		
Участок 111	тк193		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)158	458,00		2		
Участок 112	(.)155		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)157	45,00		2		
Участок 113	тк93		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)154	65,00		2		
Участок 114	тк26		250		От тк26 до тк25 состояние удовлетворительное. От тк25 до тк23 состояние удовлетворительное. От тк23 до тк87 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	От тк26 до тк25 капитальный ремонт в 2008 году. От тк25 до тк23 капитальный ремонт в 2012 году. От тк23 до тк87 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк87	485,00		2		
Участок 115	(.)141		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)159	25,00		2		
Участок 116	тк24		150		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2013 году
	(.)160	157,00		2		
Участок 117	тк23		50		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)161	24,00		2		
Участок 118	тк22		80		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)162	18,00		2		
Участок 119	тк20		50		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк145	32,00		2		
Участок 120	тк145		32		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)163	18,00		2		
Участок 121	тк87		50		Состояние удовлетворительное, трубы – коррозия -40 %, отсутствие изоляции -10 %	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)164	35,00		2		
Участок 122	тк26		80		Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2003 году
	(.)173	75,00		2		
Участок 123	тк170		70		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк170а	59,00		2		
Участок 124	тк170а		80		Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)172	76,00		2		
Участок 125	тк170а		300		От тк17а то тк26 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %. От тк26 до тк25 состояние удовлетворительное. От тк25 до тк23 состояние удовлетворительное. От тк23 до тк18 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	От тк17а то тк26 отсутствие капитального ремонта более 30 лет. От тк26 до тк25 капитальный ремонт в 2008 году. От тк25 до тк23 капитальный ремонт в 2012 году. От тк23 до тк18 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк18	1092,00		2		
Участок 126	(.)170		80		состояние удовлетворительное	капитальный ремонт в 2014 году
	(.)171	44,00		2		
Участок 127	(.)169		100		Линия законсервирована	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)167	112,00		2		
Участок 128	(.)168		20		Линия законсервирована	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)166	132,00		2		
Участок 129	тк18		250		От тк18 до тк13 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %. От тк13 до (.)181 состояние удовлетворительное. От (.)181 до (.)183 состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	От тк18 до тк13 отсутствие капитального ремонта более 30 лет. От тк13 до (.)181 капитальный ремонт в 2011 году. От (.)181 до (.)183 отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)183	496,00		2		

Участок 130	тк18		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)193	37,00					
Участок 131	(.)184		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)174	58,00					
Участок 132	(.)181		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)182	23,00					
Участок 133	тк18		50		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк86	109,00					
Участок 134	(.)200		32		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк85	13,00					
Участок 135	(.)201		32		2	Состояние неудовлетворительное, трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %.	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	тк86	13,00					
Участок 136	тк89		150		2	От тк89 до тк92 состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %. От тк92 до тк93 состояние удовлетворительное	От тк89 до тк92 капитальный ремонт в 1999 году . От тк92 до тк93 капитальный ремонт в 2008 году
	тк93	196,00					
Участок 137	тк92		200		2	Состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	Капитальный ремонт в 1999 году
	тк94	161,00					
Участок 138	(.)178		80		2	Состояние удовлетворительное	Капитальный ремонт в 2008 году
	(.)177	55,00					
Участок 139	(.)176		80		2	От (.)176 до тк94 линия законсервирована. От тк94 до (.)185 состояние неудовлетворительное трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %	От (.)176 до тк94 отсутствие капитального ремонта более 30 лет. От тк94 до (.)185 капитальный ремонт в 1985 году
	(.)185	231,00					
Участок 140	(.)186		80		2	Линия законсервирована	отсутствие капитального ремонта более 30 лет.
	(.)187	265,00					
Участок 141	(.)193		150		2	Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	тк116	603,00					
Участок 142	тк106		32		2	Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)208	191,00					
Участок 143	(.)215		50		2	Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)207	263,00					
Участок 144	(.)211		20		2	Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)197	133,00					
Участок 145	тк108		50		2	Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)196	80,00					
Участок 146	(.)194		50		2	Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)195	94,00					
Участок 147	(.)191		50		2	Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)192	28,00					
Участок 148	(.)189		50		2	Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)190	23,00					
Участок 149	(.)198		40		2	Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены
	(.)200	114,00					
Участок 150	(.)202		50		2	Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)206	118,00					
Участок 151	(.)204		50		2	Состояние неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
	(.)203	30,00					
Участок 152	тк121		50			Состояние	

	(.)205	16,00		2	неудовлетворительное. Трубы – коррозия -45 %, отсутствие изоляции -15 %, лотки разрушены	Капитальный ремонт в 1985 году
--	--------	-------	--	---	--	--------------------------------

Состав и описание объектов водоснабжения и водоотведения п. Ягодное

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Балансовая стоимость (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)	Общая площадь (кв.м.), протяженность (м)	Год ввода в эксплуатацию	Описание
1.	склад хлора и соли	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	971 633,53	971 633,53	361,00	1990	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное.
2.	водонасосная станция 2 подъема	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	1 200 085,36	1 200 085,36	389,10	1987	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное. Равномерная и местная (язвенная и сквамозная) коррозия стенок и днища резервуара чистой воды. Нарушение герметичности приемной емкости. Разрушение верхнего пояса кирпичной кладки стены здания на глубину до 35 см. разрушение стяжки и покрытия рубероида мягкой кровли.
3.	водоприемный колодец № 1	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1987	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное.
4.	водоприемный колодец №2	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	19 800,04	19 800,04	27,10	1987	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное.
5.	водоприемный колодец №3	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное.	0,01	0,01		1987	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное.
6.	здание водонасосной № 1	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1971	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное.
7.	здание водонасосной № 2	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	5 576,15	5 576,15	121,20	1971	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное.
8.	здание водонасосной № 3	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	2 130,00	2 130,00	20,40	1971	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное.
9.	здание водонасосной №10	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1971	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное.
10.	здание водонасосной №21	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1971	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное.
11.	здание мастерских	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	4 949,82	4 949,82	83,00	1967	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное.
12.	здание скважины ЦК №1	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1986	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное.
13.	здание скважины ЦК №2	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1986	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное.
14.	скважина №3 (остров)	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1986	законсервировано
15.	скважина №4	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	19 540,64	19 540,64	23,80	1986	законсервировано
16.	скважина №5 (остров)	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01	21,50	1986	законсервировано

17.	скважина №6 (остров)	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1986	законсервировано
18.	скважина №7 (остров)	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01	21,40	1978	законсервировано
19.	скважина №8 (остров)	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1986	законсервировано
20.	скважина №9 (остров)	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1986	законсервировано
21.	скважина №10	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1986	В рабочем удовлетворительном состоянии
22.	скважина №21	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1986	В рабочем удовлетворительном состоянии
23.	скважина №25 (остров)	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1986	законсервировано
24.	скважина ЦК № 2 (насос ЭЦВ-8-25-100,11кВт)	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1986	В рабочем удовлетворительном состоянии
25.	скважина ЦК №1 (насос - ЭЦВ-8-63-110, 32кВт)	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,01		1986	В рабочем удовлетворительном состоянии

Объекты водоотведения п. Ягодное

26.	здание канализационной станции	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	0,01	0,00	114,80	1966	Требуется капитальный ремонт. Состояние: ограниченно-работоспособное. Разрушение стены из-за агрессивной среды, трещины в яме. Лестничные металлические марши подвергаются коррозии. Протечка крыши. Требуется смена лаг перекрытия.
27.	Сети канализационные	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное	9 752,80	9 752,80	22,00	1968	В неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт. Канализационные колодцы-требуется ремонт оголовков

28. Движимое имущество тепло- водоснабжения, водоотведения п. Ягодное

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость (руб.)	Остаточная стоимость (руб.)	Дата ввода в эксплуатацию	Описание
1	бульдозер гусеничный с рыхлителем, Б10М.0101ЕН	4 459 231,80	4 459 231,80	2014	Состояние удовлетворительное
2	автомобильные весы ВС-А-80-2-8	1 000 000,00	1 000 000,00	2014	Состояние удовлетворительное
3	агрегат насосный ЦНСГ 60-198	13 199,78	13 199,78	30.12.2004	Состояние удовлетворительное
4	агрегат насосный ЦНСГ 60-198	13 199,78	13 199,78	30.12.2004	Состояние удовлетворительное
5	бак обратного водоснабжения	2 990,11	2 990,11	10.10.1995	Состояние удовлетворительное
6	батарейный циклон БЦ-2	185 553,62	185 553,62	30.12.2004	Состояние удовлетворительное
7	бункер угля S=35 м2	6 839,11	6 839,11	01.05.1989	Состояние удовлетворительное
8	вентилятор 3ВД-10	3 160,38	3 160,38	01.10.1983	Состояние удовлетворительное
9	вентилятор 4ВД-12	3 471,18	3 471,18	01.10.1983	Состояние удовлетворительное
10	вентилятор ВД-10	3 160,38	3 160,38	15.04.1983	Состояние удовлетворительное
11	вентилятор ВД-11	3 160,38	3 160,38	01.01.2001	Состояние удовлетворительное
12	грейферный кран	53 274,17	53 274,17	01.01.1983	Состояние удовлетворительное. Капитальный ремонт 2017 году

13	леазратор пит. воды ДСА 100-50	2 037,71	2 037,71	01.05.1995	Состояние удовлетворительное
14	дымовая труба Н 45м	14 740,26	14 740,26	01.04.1989	Состояние удовлетворительное
15	дымосос № 1 Д-13,5	4 031,92	4 031,92	01.01.1983	Состояние удовлетворительное
16	дымосос № 2 Д-13,5	4 031,92	4 031,92	01.01.1983	Состояние удовлетворительное
17	дымосос № 4 Д-15,5	4 410,40	4 410,40	01.01.1983	Состояние удовлетворительное
18	дымосос № 3 Д-13,5	0,01	0,01	01.01.1983	Состояние удовлетворительное
19	ДЭС ДГ-72*1200	23 799,26	23 799,26	01.01.1981	Состояние удовлетворительное
20	качающий питатель КЛ-8	2 437,70	2 437,70	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
21	компрессор С-07	3 807,88	3 807,88	01.01.1998	Состояние удовлетворительное
22	котел №1 (заводской № 61308)	12 300 000,00	12 300 000,00	2006	Состояние удовлетворительное
23	котел №2 (заводской № 81305)	17 650 000,00	17 650 000,00	2008	Состояние удовлетворительное
24	котел №3 (заводской № 91303)	7 125 000,00	7 125 000,00	2009	Состояние удовлетворительное
25	котел № 4 КЕ25-14С (заводской №1105, регистрационный № Я-8к)	149 267,16	149 267,16	01.01.1983	Вышел из строя, морально устарел, требуется демонтаж и списание
26	котел КЕ-25-14С	8 723 000,00	8 723 000,00	2013	В разобранном виде.
27	насос 1 Д 120-70	8 260,59	8 260,59	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
28	насос 1 Д 200-90Б эл.двигатель 55 КВт	18 124,84	18 124,84	28.02.2007	Состояние удовлетворительное
29	насос Д 200-36 электродвигатель 37 КВт 1500 об/мин	18 286,98	18 286,98	28.02.2007	Состояние удовлетворительное
30	насос Д-90	79 330,90	79 330,90	01.01.2003	Состояние удовлетворительное
31	насос К 45/30	7 619,55	7 619,55	30.12.2004	Состояние удовлетворительное
32	насос К 100-65-250а	19 496,58	19 496,58	21.02.2008	Состояние удовлетворительное
33	насос конденсатный 3 кВ	4 909,00	4 909,00	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
34	насос оборотного водоснабжения	5 340,00	5 340,00	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
35	насос паровой ПДВ 20-25	3 648,10	3 648,10	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
36	насос перекачки 6к-12А	5 799,55	5 799,55	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
37	насос подпитки 3 кВ	1 667,70	1 667,70	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
38	насос промывочной воды 2 к 6	2 647,00	2 647,00	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
39	насос соляной 1,5 КН	2 205,42	2 205,42	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
40	насос фикальный	2 358,24	2 358,24	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
41	насос ЦНСГ 2	16 527,27	16 527,27	01.01.2001	Состояние удовлетворительное
42	насос ЦНСГ 6	9 123,05	9 123,05	01.01.2001	Состояние удовлетворительное
43	охладители пара дизратора	514,52	514,52	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
44	охладители пара дизратора	514,52	514,52	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
45	охладители питат. воды S=8м2	514,52	514,52	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
46	охладитель конденсата БП-СВ	23 245,55	23 245,55	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
47	пневмомеханический забрасыватель	6 962,10	6 962,10	01.01.1989	Состояние удовлетворительное
48	подогреватель сырой воды S=14м2	657,70	657,70	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
49	редуктор привода конвейера №1	291,17	291,17	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
50	редуктор привода конвейера №2	291,17	291,17	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
51	редуктор привода питателя	291,17	291,17	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
52	редукционная установка РУ-60	1 188,75	1 188,75	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
53	редукционная установка РУ-60	1 188,75	1 188,75	01.01.1995	Состояние удовлетворительное

54	сепаратор непрерывной продувки	1 188,75	1 188,75	01.01.1989	Состояние удовлетворительное
55	станок заточный	2 984,95	2 984,95	01.01.1988	Состояние удовлетворительное
56	станок сверлильный	4 894,81	4 894,81	01.01.1988	Состояние удовлетворительное
57	станок сверлильный	2 221,26	2 221,26	01.01.1975	Состояние удовлетворительное
58	станок токарный	11 162,83	11 162,83	01.01.1986	Состояние удовлетворительное
59	станок фрезерно-вертикальный	464,28	464,28	01.01.1970	Состояние удовлетворительное
60	теплообменник МВМ 20-52-34	923,59	923,59	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
61	фильтр натриекатионитовый	3 549,34	3 549,34	01.01.1989	Состояние удовлетворительное
62	чугунный ребристый экономайзер Б-175	18 969,91	18 969,91	01.01.1983	Состояние удовлетворительное
63	экономайзер чугунный блочный (кот.1)	12 349,61	12 349,61	01.01.1983	Состояние удовлетворительное
64	экономайзер чугунный блочный (кот.2)	9 595,65	9 595,65	01.01.1983	Состояние удовлетворительное
65	экономайзер чугунный блочный (кот.3)	12 349,61	12 349,61	01.01.1983	Состояние удовлетворительное
66	электродвигатель	2 528,92	2 528,92	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
67	электродвигатель	1 134,43	1 134,43	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
68	электродвигатель 45 кВт	8 594,19	8 594,19	01.01.2001	Состояние удовлетворительное
69	электродвигатель 55 кВт, 300 об/мин	31 540,94	31 540,94	29.12.2006	Состояние удовлетворительное
70	электроды КЭВ 2500/6 кВ	87 053,22	87 053,22	01.01.2001	Состояние удовлетворительное
71	электрооборудование ПУ к котлу 1	88 427,51	88 427,51	2006	Состояние удовлетворительное
72	электрооборудование ПУ к котлу 2	88 427,51	88 427,51	2008	Состояние удовлетворительное
73	электрооборудование ПУ к котлу 3	88 427,51	88 427,51	2009	Состояние удовлетворительное
74	электрооборудование ПУ к котлу 4	88 427,51	88 427,51	1978	Состояние удовлетворительное
75	электротельфер 0,5тн	15 770,48	15 770,48	01.01.2001	Сломан, подлежит списанию
76	деаэратор сетевой ДСА 100/45; 2013г.	2 547 000,00	2 547 000,00	2014	Состояние удовлетворительное
77	бак аккумулятор РВС-500	4 033 233,33	4 033 233,33	2014	Состояние удовлетворительное
78	бак аккумулятор БГВ-300	3 232 591,20	3 232 591,20	2014	Равномерная и местная (язвенная и сквозная) коррозия стенок и днища бака аккумулятора горячей воды.
79	бактерицидная установка	4 473,05	4 473,05	01.01.1995	Состояние удовлетворительное
80	ЭЦВ-10-12-60 2подъема	0,01	0,01	01.01.1992	Состояние удовлетворительное
81	дизельный генератор АД-200 С- Т400-1Р	1 000 000,00	1 000 000,00	2014	Состояние удовлетворительное
82	ДЭС КАС-500 (дизель 623)	69 570,79	69 570,79	01.01.1990	Состояние неудовлетворительное, полный физический и моральный износ. Требуется списание
83	насос К-100-65-200; 15кВт (в/к№3);	0,01	0,01	21.02.2008	Состояние удовлетворительное
84	насос К-100-65-200; 30кВт (в/к№3);	0,01	0,01	21.02.2008	Состояние удовлетворительное
85	насос К-100-65-200;15кВт (в/к№1)	0,01	0,01	21.02.2008	Состояние удовлетворительное
86	насос К-100-65-200;15кВт (в/к№2)	0,01	0,01	21.02.2008	Состояние удовлетворительное
87	насос К-100-65-200;30кВт (в/к№1)	0,01	0,01	21.02.2008	Состояние удовлетворительное
88	насос К-100-65-200;30кВт (в/к№2)	0,01	0,01	21.02.2008	Состояние удовлетворительное
89	насос К-100-65-250	0,01	0,01	21.02.2008	Состояние удовлетворительное
90	насос К-100-65-250	0,01	0,01	21.02.2008	Состояние удовлетворительное
91	насос К-100-65-250	0,01	0,01	21.02.2008	Состояние удовлетворительное
92	насос ЭЦВ-8-25-100,11кВт (скв.№21)	0,01	0,01	01.01.1990	Состояние удовлетворительное

93	насос ЭЦВ-8-25-140.16кВт (скв.№10)	0,01	0,01	01.01.1990	Состояние удовлетворительное
94	насос ЭЦВ-8-63-100: 11кВт (скв.ЦК №2)	0,01	0,01	01.01.1990	Состояние удовлетворительное
95	насос ЭЦВ-8-63-110: 32кВт (скв.ЦК №1)	0,01	0,01	2007	Состояние удовлетворительное
96	насос ЭЦВ-10-120-60	0,01	0,01	01.01.1992	Состояние удовлетворительное
97	Насос СД 160/45	59 748,75	59 748,75	31.08.2005	Состояние удовлетворительное
98	Насос СМ 150-125-315	42 394,73	42 394,73	01.01.2003	Состояние удовлетворительное
99	Насос CR10-06 A-FJ-A-E-HGGE 38400D 50HZ	104 840,00	104 840,00	2015	Состояние удовлетворительное
100	Насос CR10-06 A-FJ-A-E-HGGE 38400D 50HZ	104 840,00	104 840,00	2015	Состояние удовлетворительное
101	Дизель-генераторная установка АД-100- 400Т1РМЗ	950 000,00	950 000,00	2016	Состояние удовлетворительное


Подписи Членов комиссии:

Председатель комиссии:



С.В. Макаров

Члены комиссии:



Т.Л. Толкачева



М.Н. Мурашев



С.М. Мицай




Т.В. Бигунова



А.В. Майструк



Н.А. Макаров



С.В. Щербак



И.Н. Липчанский